


R71



2F

2階は天井低めです。吹き抜け部は1階天井の高さの違いに相当するようです。減築や屋根のかけかえで構造が変化しているため現物優先でご確認ください。



1F