

橋梁個別施設計画

○判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○一覧表

下記一覧表は、大江町が管理する橋梁の定期点検結果となります。

定期点検・診断結果が、終了したもののから随時更新いたします。

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検記録		備考
						点検実施年度	判定区分	
猿田橋	サルダハシ	藤田堂屋敷線	1971	13.6	5.5	H28年度	II	
鶉の淵橋	ウノフチハシ	滝の沢カウカ原線	2001	130.0	9.0	H28年度	I	
貫見大橋	ヌクミオオハシ	貫見小清線	1967	25.0	4.5	H28年度	I	
貫見1号橋	ヌクミイチゴウハシ	貫見小清線	1973	11.6	5.0	H28年度	III	
貫見2号橋	ヌクミニゴウハシ	貫見小清線	1973	11.5	5.0	H28年度	III	
沢口橋	サワグチハシ	沢口勝生線	1965	19.8	7.1	H28年度	I	
中沢口橋	ナカサワグチハシ	沢口勝生線	1971	15.7	6.3	H28年度	II	
小漆川橋	コウルシカワハシ	小漆川山田原線	1980	21.0	5.0	H28年度	II	
鶉ノ淵2号橋	ウノフチニゴウハシ	堂屋敷鶉ノ淵線	不明	9.5	4.0	H28年度	II	

塩野平橋	シオノタイラハシ	塩ノ平所部線	1985	51.0	7.0	H28年度	I	
小鉾橋	コジウナバシ	橋上小鉾線	1996	48.0	6.0	H28年度	I	
大久保橋	オオクボハシ	十八才檜山線	1971	26.8	4.0	H28年度	III	
古河口橋	コガクチバシ	大城古河口線	1978	30.5	5.0	H28年度	II	
佐渡橋	サドハシ	百目木原町線	不明	3.9	4.9	H28年度	II	
鹿子沢上橋	シカゴサワカミハシ	鹿子沢線	1998	10.1	5.0	H28年度	I	
原田橋	ハラダバシ	原田市野沢山田原線	2001	34.0	16.0	H28年度	II	
森の宮橋	モリノミヤバシ	小漆川小見線	2004	84.7	16.0	H28年度	II	
下山田橋	シモヤマダハシ	小漆川古城裏線	1965	13.5	4.5	H28年度	II	
葛沢橋	クズサワハシ	葛沢カウカ原線	1982	33.0	5.0	H28年度	II	
久保橋	クボハシ	三合田久保線	1975	36.0	4.0	H28年度	III	
真赤沢橋	マッカザワハシ	原三合田線	1993	50.0	7.0	H28年度	II	
富沢立体交差	トミザワリッタイコウサ	諏訪堂中山線	1978	17.7	7.5	H28年度	II	
一本橋	イツポンバシ	堂屋敷望山線	1987	57.8	4.5	H28年度	II	
小牧橋	コマキバシ	小鉾吉川線	1981	28.5	4.3	H28年度	II	
市野沢橋	イチノサワバシ	市野沢中道線	1997	12.7	5.0	H28年度	I	
中の袋橋	ナカノフクロバシ	貫見中の袋線	1978	25.5	4.0	H28年度	II	
谷地田橋	ヤチダハシ	小清松保線	1997	10.4	5.0	H28年度	II	
当寺向橋	トウジムカイハシ	当寺向七夕畑線	1996	27.1	1.5	H28年度	II	
細田橋	ホソダハシ	柳川長畑線	1984	23.1	3.5	H28年度	I	
下口橋	シモグチバシ	柳川徳沢線	1971	16.5	4.0	H28年度	I	
第1号床版橋	ダイイチゴウショウバンキョウ	古寺神通峡線	不明	8.5	2.5	H28年度	II	
第2号床版橋	ダイニゴウショウバンキョウ	古寺神通峡線	不明	8.5	2.5	H28年度	I	

