

大江町の通学路対策箇所一覧

令和2年9月時点

【左沢小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道左沢浮島線	左沢橋から藤田方面	横断歩道が消えかかっている	横断歩道の塗替え	山形県・警察	未定
②	町道左沢駅前藤田線	川口橋	冬季の積雪時に橋の幅員が狭くなる	排雪作業	町	R1～
③	町道藤田堂屋敷線	アール美容室付近	自動車の交通量が多いが道路が狭い	道路改良及び歩道整備	町	R3～
④	町道原田市野沢山田原線	町道薬師堂市野沢線との交差点	横断歩道がない	安全指導・区画線設置	学校・町	R3～

※対策年度はあくまでも予定です

【本郷東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道大江西川線	顔好地区	スクールバスの乗り降りするところになっている箇所で見通しが悪い	道路改良・路面標示	山形県	H30～